



cRESSon クレソンRESの訂正

図面(組立説明書)の中の一部に部品番号誤りがありました。 2020-01-20版のみの間違いです。

3ページ目のイラストでK-15 3mm/バルサは、K-16の間違いです。



5ページ目のイラストでM-5とL-10の表示が入れ替わってます。



1mm/バルサシートEの部品で修正が必要な部品があります。
E-4とE-5を貼り合わせた時のサイズが約1mm大きい場合があります。
材料の硬さの差でレーザーカットの焼きシロが変わりますが110.7mmになるのが正解です。
111.7~112mmの場合はE-5をカッターナイフと定規で修正した方が良いでしょう。
既に組み上がっている場合は、朴後縁材を接着する時に修正すると問題無く仕上がります。

